

# Holmes rappelle des radiateurs à bain d'huile Bonaire en raison d'un risque de brûlure

## Synthèse

**Nom du produit :** Radiateurs à bain d'huile Bonaire, modèles BOH1503, BOH2503D et BOH2003

**Risque :** Les radiateurs à bain d'huile peuvent pulvériser de l'huile chaude, entraînant un risque de brûlure.


**Solution :** Les clients doivent immédiatement cesser d'utiliser le radiateur rappelé, le débrancher et contacter Holmes pour être remboursés intégralement.

**Contact client :** Contactez Holmes par téléphone au 33 (0)1 49 64 20 60, ou en ligne sur [www.bonaire.se](http://www.bonaire.se) (Suède), [www.bonaire.fr](http://www.bonaire.fr) (France et Belgique), [www.bonaireurope.com](http://www.bonaireurope.com) (toute l'Europe) et cliquez sur « Rappel des radiateurs à bain d'huile » (ou « Oil Filled Heater Recall » en anglais) pour de plus amples informations.

## Informations détaillées sur ce rappel

**Description :** Ce rappel concerne les radiateurs à bain d'huile Bonaire de couleur noire et blanche. Les radiateurs visés par ce rappel mesurent environ 60 cm de haut, 20 cm de large et 40 cm de long. Les numéros de modèles, imprimés sur une étiquette située sur le côté et vers la base du produit, sont BOH1503, BOH2503D et BOH2003. Le logo « Bonaire » est placé à côté du commutateur d'alimentation et du contrôle de la température. Les seuls produits concernés sont ceux dont le code de date, visible sur la broche de la prise du radiateur et/ou sur la plaque signalétique du produit, se situe dans l'étendue suivante : G120 à G250 (remarque : certains produits peuvent avoir uniquement un nombre, sans aucun G). Aucun autre code de date n'est concerné.

**Période de vente :** D'août 2014 à novembre 2014, prix compris entre 59,99 EUR à 89,99 EUR.



**Contact :** Holmes Products (Europe) Limited, 420 Rue d'Estienne D'Orves, Colombes, 92705, France, téléphone : 33(0)1 49 64 20 60, fax : 33 (0)1 49 64 20 69